




- икономична опаковка - купувате толкова изолация, колкото ви е необходима;
- не изисква допълнителни разходи и време за монтаж (като XPS, EPS панели или минерална вата);
- отлична адхезия (слепване) към почти всички съвременни строителни материали;
- висока производителност: от един флакон 1 м² със слой до 6см или до 3 м² със слой от 2см
- ВАЖНО! POLYNOR е полиуретанова пена със затворни клетки, което позволява разширяване на изолационния слой по време на нагряване при излагане на пряка слънчева светлина. Необходимо е да бъде защитена от излагане на пряка слънчева светлина.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:




Почистете работните повърхности от прах, мръсотия, мазни петна и лед. Необходимо е само да се навлажняват порестите строителни материали, като тухли, газобетон, гипс, бетон, дърво. Гладките повърхности като метал, стъкло и др. не се навлажняват. Обезмаслете поцинкования метал и профилирания лист преди работа. Препоръчва се леко овлажняване на повърхността преди поставяне на POLYNOR.




Преди работа флаконът трябва да се остави на стайна температура (18-25 °C). **ВНИМАНИЕ: Не нагрявайте флакона. Температурата на пръсканата повърхност трябва да бъде между +5°C и +30°C.**



Поставете специалната дюза (включена в комплекта) върху върха на пистолета, докато щракне натискайки върху твърда повърхност (стена, под и т.н.). Отворете регулиращия винт на пистолета до максимално подаване.



Положението на дюзата се регулира: "уши" успоредно на земята (A)- движете отляво надясно, "уши" перпендикулярно на земята (B)- движете отдолу нагоре. Нанасяне върху тавани: работно положение "уши" - перпендикулярно на земята (B), движете към себе си.



За икономично и по-равномерно нанасяне на POLYNOR върху тавани, препоръчваме да използвате ъгловата дюза (попитайте вашия доставчик). Работното положение на "ушите" е перпендикулярно на земята, дюзата гледа нагоре, движението е към Вас.




Разклатете добре флакона. Извадете капачката и завийте пистолета (не е включен в комплекта) върху вертикално стоящия флакон.



Когато пръскате, натиснете спусъка, докато спре. Дебелината на слоя се увеличава с 20% след 20 минути, следователно запълнете не повече от 4 см. Ако се изисква повече дебелина, нанесете следващия слой 20 минути след нанасянето на първия. Преди да направите това, уверете се, че върху предишния слой няма капки вода. Броят на слоевете е неограничен.



Пръскането се извършва на разстояние от 30 до 45 см от повърхността, в зависимост от образуването на струя. Колкото по-голямо е разстоянието, толкова по-широка е пръсканата повърхност.



Пръскането с ъглова дюза позволява POLYNOR да се нанася върху тавана, без да се променя правилното положение на флакона в пространството.




Ако струята се разпространява неравномерно, причината е, че дюзата е запушена или температурният режим е нарушен.



По време на работа периодично разклащайте флакона с пистолета.



В края на работата измийте старателно пистолета с почистващ препарат POLYNOR CLEANER.



Не излагайте на открит огън, не пушете, проветрявайте добре помещението.

ФЛАКОНЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА!!!
РАБОТАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:
ЗАЩИТНИ ОЧИЛА, МАСКА, РЪКАВИЦИ И ДР.